mail@movitbrakes.com
movitbrakes.com

	Front Axle											Rear Axle									
	304x32	322x32	342x34	342x34	370x35	370x35	380x32	380x32	396x36	436x38	460x38	299x24	322x28	322x32	342x28	370x35	370x35	380x32	396x36	460x38	Comments
	4k	4K	4K	6KB	4K	6KB	4K	6K	6KB	6KB	6KB	4K	4K	4K	4K	4K	6K	4K	6K	6K	
Ford																					
Capri II (gecp)		17 018																			
(02.74-12.77)																					
Capri III (gecp)		17 018																			
(01.78-04.87)																					
Escort II (ath)		17 018																			
(03.73-08.80)																					
Escort V		17 000																			Would need new wheel bearings, originals are very weak
(07.90 - 12.92)																					Would need new wheel bearings, originals are very weak
Escort VI (incl. Cosworth)		17 000																			
(09.92 - 01.95)																					
Escort VII (incl. Cosworth)		17 000																			
(01.95 - 10.98)																					
Expedition (nur 2 WD)			17 118																		
97-																					
F150 (nur 2 WD)			17 118						17-318-6												
97-																					
Focus RS					17-020-V370-4																
(01.2009 - ...)																					
Galaxy Typ VX, VY		02 038																			
(11.95 - 04.00) (orig. With 12mm caliper bolts)																					
Galaxy Typ VX, VY (orig. With 14mm caliper bolts)		17 016																			
(05.00 -)																					
Granada III																					
(ab -)																					
Mondeo Typ BWY, B4Y, B5Y		17 011																			
(11.00-)																					
Mustang		17 002		17-102-6																	Front axle brake is 318x28 mm 996 MONOBLOC
(68 - 73)																					Front axle brake is 318x28 mm 996 MONOBLOC
Mustang				17-103-6																	
(74 - 78)																					
Mustang		17 023																			
(93-98)																					
Mustang			17-122-R		17-722-R	17-722-6			17-322-6												Antera Type 343 8.5x19 ET 35 matches with 2 mm thicker pot with 17-122-R or without SV 17-122-6
(04-...)																					
Orion III		17 000																			Would need new wheel bearings, originals are very weak
(07.90 - 12.93)																					Would need new wheel bearings, originals are very weak
Probe II		17 406																			
(10.93 - 03.98)																					
Sierra Typ GBC, GBG, BNG(not Cosworth)		17 414																			
(11.87 - 02.93)																					
Sierra Cosworth Typ GBC, GBG		17 004																			
(11.87 - 02.93) auch 4x4																					
Taunus (gbts, gbfs, cbts)		17 018																			
05.75-07.79																					
Taunus `80 (gbs, gbns)		17 018																			
07.79-07.82																					